



# zapojení konektorů rotačních snímačů


## konektor VŠ24KPN11




## konektor C0009161




## konektor CAN 9P




## konektor CAN 15P




## konektor VŠ24B11Š1V2



## konektor C0008763



## konektor C0008770



- tabulka zapojení konektorů pro provedení VA, VR

SR 58x0 SR 58x1 SR 58x2 SR 58x7	SR 58x4	SR 58x5 SR 58x6	výstupní konektor provedení SR 58xx s vývodkou a kabelem /VA resp. VR/						konektorová spojka s prodlužovacím kabelem			
			signál	signál	signál	barva	VŠ24KPN11	C0009161	CAN 9P	CAN 15P	volný	signál
+5V	+10V až +30V	+10V až +30V	rudá	A	12	2	7			+5V	bílá	12
nezapojen	nezapojen	nezapojen	rudo/modrá	-	-	-	-			SENS +5V	hnědá/zelená	2
SENS +5V	SENS +10V až +30V	SENS +10V až +30V	fialová	Z	2	2	8			0V	bílá/zelená	10
0V	0V	0V	modrá	E	10	1	2	propoj.		SENS 0V	modrá	11
0V	0V	0V	šedo/růžová	E	10	1	2			1	zelená	5
SENS 0V	SENS 0V	SENS 0V	černá	Ž	11	1	9			1 NON	hnědá	6
1	1	1	bílá	V	5	9	14			2	žlutá	8
1 NON	1 NON	nezapojen	hnědá	B	6	5	6			2 NON	fialová	1
2	2	2	žlutá	G	8	8	13			3	šedá	3
2 NON	2 NON	nezapojen	zelená	D	1	4	5			3 NON	růžová	4
3	3	3	šedá	K	3	7	12			stínění	stínění	plášť
3 NON	3 NON	nezapojen	růžová	I	4	3	4					
stínění	stínění	stínění	stínění	L	plášť	6	plášť					

- tabulka zapojení konektorů pro provedení CA, CR

SR 58x0 SR 58x1 SR 58x2 SR 58x7	SR 58x4	SR 58x5 SR 58x6	výstupní konektor	
			provedení SR 58xx	
			CA, CR	CA
signál	signál	signál	C0008763	VŠ24B11Š1G2
+5V	+10V až +30V	+10V až +30V	12	A
SENS +5V	SENS +10V až +30V	SENS +10V až +30V	2	Z
0V	0V	0V	10	E
SENS 0V	SENS 0V	SENS 0V	11	Ž
1	1	1	5	V
1 NON	1 NON	nezapojen	6	B
2	2	2	8	G
2 NON	2 NON	nezapojen	1	D
3	3	3	3	K
3 NON	3 NON	nezapojen	4	I
stínění	stínění	stínění	plášť	L